

Mesure détaillée



Quand une simple mesure paraît insuffisante à nous donner une image claire, nous vous conseillons de faire une mesure plus détaillée.

Une telle mesure se fait en utilisant le FFT.

À votre demande ou la demande de votre client, nous venons installer cet appareil, qui fait des mesures pendant une semaine.

Ceci nous donne toutes les données nécessaires qui seront ensuite rapportées dans un dossier Excel, accompagné de graphiques.

L'appareil de mesures FFT contient une mémoire interne qui peut enregistrer les mesures jusqu'à 20 jours.

Un écran (LCD 128 x 128 px) vous donne un affichage de la situation.

À cause de son degré de protection élevé (IP 65), cet appareil est protégé contre tout choc.

Les mesures détaillées seront facturées, mais suivies par un achat, le montant de la facture est crédité.

PARAMÈTRES POSSIBLES

- Tension de ligne
- Tension de phase
- Tension triphasé
- Courant dans la phase et le neutre
- Courant triphasé
- Facteur de puissance
- Facteur de puissance triphasé
- Cos phi
- Cos phi triphasé
- Puissance active
- Puissance active triphasée
- Puissance apparante
- Puissance apparante triphasée
- Puissance réactive
- Puissance réactive triphasée
- Fréquence
- Harmoniques de tension
- Harmoniques de courant
- Les valeurs minimum et maximum avec indication du moment de mesure